


TR ZMX 3.1/4 CLASE 8A



L = 12 pies (3.66m)

DESCRIPCIÓN	A pulgadas	P pulgadas	Paso pulgadas	ANCE NMX-J-511	ALU	
					REF.	kg/ud
TR ZMX 4X3.1/4-6-144 8A AL	4	3.1/4	6	8A	2/7533	4,40
TR ZMX 6X3.1/4-6-144 8A AL	6	3.1/4	6	8A	2/7534	4,79
TR ZMX 9 3.1/4-6-144 8A AL	9	3.1/4	6	8A	2/7535	5,37
TR ZMX 12X3.1/4-6-144 8A AL	12	3.1/4	6	8A	2/7536	5,95
TR ZMX 16X3.1/4-6-144 8A AL	16	3.1/4	6	8A	2/7537	6,73
TR ZMX 18X3.1/4-6-144 8A AL	18	3.1/4	6	8A	2/7538	7,12
TR ZMX 20X3.1/4-6-144 8A AL	20	3.1/4	6	8A	2/7539	7,51
TR ZMX 24X3.1/4-6-144 8A AL	24	3.1/4	6	8A	2/7540	8,29
TR ZMX 30X3.1/4-6-144 8A AL	30	3.1/4	6	8A	2/7541	9,45
TR ZMX 36X3.1/4-6-144 8A AL	36	3.1/4	6	8A	2/7542	10,62
TR ZMX 4X3.1/4-9-144 8A AL	4	3.1/4	9	8A	2/7543	4,07
TR ZMX 6X3.1/4-9-144 8A AL	6	3.1/4	9	8A	2/7544	4,33
TR ZMX 9 3.1/4-9-144 8A AL	9	3.1/4	9	8A	2/7545	4,72
TR ZMX 12X3.1/4-9-144 8A AL	12	3.1/4	9	8A	2/7546	5,11
TR ZMX 16X3.1/4-9-144 8A AL	16	3.1/4	9	8A	2/7547	5,63
TR ZMX 18X3.1/4-9-144 8A AL	18	3.1/4	9	8A	2/7548	5,89
TR ZMX 20X3.1/4-9-144 8A AL	20	3.1/4	9	8A	2/7549	6,15
TR ZMX 24X3.1/4-9-144 8A AL	24	3.1/4	9	8A	2/7550	6,67
TR ZMX 30X3.1/4-9-144 8A AL	30	3.1/4	9	8A	2/7551	7,44
TR ZMX 36X3.1/4-9-144 8A AL	36	3.1/4	9	8A	2/7552	8,22



Para montar las charolas se necesitan 2 Juntas de Unión JU ZMX 3.1/4 ref. 2/7787 y 12 conjuntos tornillo B2 I304 referencia 2/5392 (producto embalado en bolsas de 100).


Para más información consulte las fichas técnicas.

TR ZMX 3.1/4 CLASE 8C



L = 12 pies (3.66m)

DESCRIPCIÓN	A pulgadas	P pulgadas	Paso pulgadas	ANCE NMX-J-511	ALU	
					REF.	kg/ud
TR ZMX 4X3.1/4-6-144 8C AL	4	3.1/4	6	8C	2/8789	5,97
TR ZMX 6X3.1/4-6-144 8C AL	6	3.1/4	6	8C	2/8790	6,36
TR ZMX 9 3.1/4-6-144 8C AL	9	3.1/4	6	8C	2/8791	6,94
TR ZMX 12X3.1/4-6-144 8C AL	12	3.1/4	6	8C	2/8792	7,52
TR ZMX 16X3.1/4-6-144 8C AL	16	3.1/4	6	8C	2/8793	8,30
TR ZMX 18X3.1/4-6-144 8C AL	18	3.1/4	6	8C	2/8794	8,69
TR ZMX 20X3.1/4-6-144 8C AL	20	3.1/4	6	8C	2/8795	9,08
TR ZMX 24X3.1/4-6-144 8C AL	24	3.1/4	6	8C	2/8796	9,86
TR ZMX 30X3.1/4-6-144 8C AL	30	3.1/4	6	8C	2/8797	11,02
TR ZMX 36X3.1/4-6-144 8C AL	36	3.1/4	6	8C	2/8798	12,19
TR ZMX 4X3.1/4-9-144 8C AL	4	3.1/4	9	8C	2/8799	5,64
TR ZMX 6X3.1/4-9-144 8C AL	6	3.1/4	9	8C	2/8800	5,90
TR ZMX 9 3.1/4-9-144 8C AL	9	3.1/4	9	8C	2/8801	6,29
TR ZMX 12X3.1/4-9-144 8C AL	12	3.1/4	9	8C	2/8802	6,68
TR ZMX 16X3.1/4-9-144 8C AL	16	3.1/4	9	8C	2/8803	7,20
TR ZMX 18X3.1/4-9-144 8C AL	18	3.1/4	9	8C	2/8804	7,46
TR ZMX 20X3.1/4-9-144 8C AL	20	3.1/4	9	8C	2/8805	7,72
TR ZMX 24X3.1/4-9-144 8C AL	24	3.1/4	9	8C	2/8806	8,24
TR ZMX 30X3.1/4-9-144 8C AL	30	3.1/4	9	8C	2/8807	9,01
TR ZMX 36X3.1/4-9-144 8C AL	36	3.1/4	9	8C	2/8808	9,79



Para montar las charolas se necesitan 2 Juntas de Unión JU ZMX 3.1/4 ref. 2/7787 y 12 conjuntos tornillo B2 I304 referencia 2/5392 (producto embalado en bolsas de 100).

Para más información consulte las fichas técnicas.