

INFORME
REPORT **333700M**

Recepción del material Date of receipt	03/06/16	Emisión del informe Date of issue	24/08/16
---	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Pedido / Order Referencia / Reference Material entregado Delivered material	Bandeja de rejilla BASORFIL BF2R EZ1000 / Cable tray BASORFIL BF2R EZ1000 5 Rejillas de acero galvanizado. 5 steel galvanized racks.
--	---

**OBJETO
AIM**

Determinar la susceptibilidad a la corrosión de 5 piezas tras someterlas al ensayo en cámara de niebla salina según norma UNE EN ISO 9227-2012.
To analyze the corrosion's behavior of 5 pieces when subjected to a salt spray test according to UNE EN ISO 9227-2012.

**DATOS DE
IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICATION DATA**

Referencia Reference	Descripción de la muestra y características de recubrimiento Description of the part and coating characteristics
Nº1 / No.1	Bandeja de rejilla BASORFIL BF2R EZ1000 / Cable tray BASORFIL BF2R EZ1000
Nº2 / No.2	Bandeja de rejilla BASORFIL BF2R EZ1000 / Cable tray BASORFIL BF2R EZ1000
Nº3 / No.3	Bandeja de rejilla BASORFIL BF2R EZ1000 / Cable tray BASORFIL BF2R EZ1000
Nº4 / No.4	Bandeja de rejilla BASORFIL BF2R EZ1000 / Cable tray BASORFIL BF2R EZ1000
Nº5 / No.5	Bandeja de rejilla BASORFIL BF2R EZ1000 / Cable tray BASORFIL BF2R EZ1000

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENSAYO

GENERAL TEST DESCRIPTION

INFORME REPORT

333700M

Se trata de un ensayo de niebla salina neutra fuertemente acelerado, en el que una solución de cloruro de sodio al 5% en agua desmineralizada se pulveriza sobre las superficies de ensayo de las piezas en un ambiente controlado. / The test was performed as a neutral salt spray test highly accelerated, in which samples surfaces are continually exposed to finely atomized salt water of 5% (weight) sodium chloride in demineralised water.

Dependiendo de tipo o estado de muestra a analizar y su objeto de estudio, las muestras requieren una preparación antes de introducir en la cámara de niebla salina. Las probetas se limpian antes de iniciar el ensayo. El método depende de la naturaleza del material, siempre sin dañar la superficie de las probetas. Cuando las piezas son trozos o cortes de piezas de mayor tamaño, los cortes o bordes se protegen mediante cinta adhesiva o cera. / Depending of the type and condition of the specimen to analysis and the aim of study, samples require preparation before start the salt spray test. Specimens are cleaned before entering in the chamber. The method depends on the nature of the material, always without damaging the surface of the specimens. When the pieces are part or cuts of large pieces, cuts or edges they are adequately protected by tape or wax.

Para su colocación en la cámara las piezas se apoyan en un útil de manera que las superficies sometidas a ensayo tengan una inclinación de 20° respecto a la vertical. Estas se disponen en la cámara de manera que no entran en contacto entre ellas o con cualquier otro elemento metálico. / The items are placed in the salt spray cabinet on plastic supports in such a way that the surface to be tested is a 20° angle from the vertical. The parts do not contact each other or any other metallic material.

INFORME **333700M**
REPORT

CIF - R48005021 ALIENDALDE AIZUNEA N°6
E-48200 DURANGO (BIZKAIA) TEL. +34 94 6215470

**CONDICIONES
GENERALES DE
ENSAYO
GENERAL TEST
CONDITONS**

Temperatura de ensayo / Test temperature	35±2°C
Solución salina / Salt solution	5% NaCl
Tipo de sal utilizada (Pureza) / Type of salt (Purity)	NaCl PA-ACS-ISO (99,8%)
Tipo de agua / Type of water	II (ASTM D1193)
Conductividad del agua destilada / Conductivity of distilled water	<20 µS/cm
pH de la disolución recogida / pH of collected solution	6,5-7,2
Densidad de la disolución recogida / Density of salt solution	1,029-1,036 g/cm³
Presión del humidificador / Spraying pressure	0,9 bar
Humedad relativa de la cámara / Cabinet relative humidity	95 %
Velocidad de recuperación de la niebla / Spraying rate	1-2 ml/h
Volumen de la cámara / Cabinet Volume	1000 l

Tras el ensayo las piezas se limpian con agua y a continuación, se secan. La evaluación se realiza entre los 5 y 10 minutos después de haber sacado las piezas de la cámara. / After the exposure time the parts are washed in clean running water and then immediately dried. Specimens are evaluated no less than 5 min and no more than 10 min after removal from test.

VERIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD DE LA CÁMARA DE NIEBLA SALINA / VERIFICATION OF THE AGGRESSIVITY OF THE TEST CHAMBER

METALURGIA IKERKETA ZENTROA
CENTRO DE INVESTIGACION METALURGICA
METALLURGY RESEARCH CENTRE

INFORME REPORT **333700M**

Seguimiento del mes de Junio / June monitoring

Fecha comienzo ensayo Date of the test start	08/06/16	Nº Identificación recinto Identification number of the chamber	C.2
Probetas de referencia Reference test specimen	Acero calidad CR4 Steel CR4	Dimensiones / Dimensions Espesor / Thickness	150 mm x 70 mm (1±0,2) mm
Cantidad / Quantity	4	Duración / Duration	48 horas / 48 hours

Control de la solución salina / Control of the salt solution

pH (25°C)	6,5
Concentración de NaCl / NaCl concentration (g/l)	46

Control de la condensación / Control of the condensates

	Colector 1	Colector 2	Colector 3
Volumen recogido / Collected volume (ml/h)*	1,17	1,21	1,13
pH*	6,6	6,6	6,7

* Medida media a lo largo de la duración / * Mean value of each collector during the test

Pérdida de masa (g/m²) / Loss of mass (g/m²)

Probeta 1 / Test specimen 1	74,80	Probeta 3 / Test specimen 3	67,94
Probeta 2 / Test specimen 2	73,92	Probeta 4 / Test specimen 4	68,57
Promedio de pérdida de masa / Average loss of mass (g/m ²)	71,31	Límites / Limits (g/m ²)	70±20

INFORME REPORT **333700M**

CIF - R48005021 ALIENDALDE AIZUNEA Nº6
E-48200 DURANGO (BIZKAIA) TEL. +34 94 6215470

Seguimiento del mes de Julio / July monitoring

Fecha comienzo ensayo Date of the test start	05/07/16	Nº Identificación recinto Identification number of the chamber	C.2
Probetas de referencia Reference test specimen	Acero calidad CR4 Steel CR4	Dimensiones / Dimensions Espesor / Thickness	150 mm x 70 mm (1±0,2) mm
Cantidad / Quantity	4	Duración / Duration	48 horas / 48 hours

Control de la solución salina / Control of the salt solution

pH (25°C)	6,5
Concentración de NaCl / NaCl concentration (g/l)	47

Control de la condensación / Control of the condensates

	Colector 1	Colector 2	Colector 3
Volumen recogido / Collected volume (ml/h)*	1,32	1,32	1,32
pH*	6,7	6,8	6,7

* Medida media a lo largo de la duración / * Mean value of each collector during the test

Pérdida de masa (g/m²) / Loss of mass (g/m²)

Probeta 1 / Test specimen 1	68,46	Probeta 3 / Test specimen 3	70,77
Probeta 2 / Test specimen 2	69,93	Probeta 4 / Test specimen 4	72,14
Promedio de pérdida de masa / Average loss of mass (g/m ²)	70,32	Límites / Limits (g/m ²)	70±20

INFORME
 REPORT **333700M**

**CONDICIONES
 ESPECÍFICAS
 DE ENSAYO
 SPECIFIC TEST
 CONDITIONS**

Año: 16 / Year: 16		Mes: 06 / Month: 06		Cámara de ensayo / Test chamber			C.2
Fecha Date	Presión del aire Air pressure (0,8 – 1,6 Bar)	Solución salina inicial Initial salt solution		Temperatura Temperature (33 – 37°C)	Solución salina recogida Recovered salt solution		
		pH (6,0 – 7,5)	Concentración Concentration NaCl (%) (4,5-5,5)		Volumen de condensado Volume of condensates (1 – 2 ml/h)	pH (6,5 – 7,2)	Concentración Concentration NaCl (%) (4,5-5,5)
06/06/16	0,9	6,4	4,8	OK	1,27	6,7	4,8
07/06/16	0,9	6,4	4,8	OK	1,19	6,9	4,8
08/06/16	0,9	6,5	4,6	OK	1,17	6,6	4,9
09/06/16	0,9	6,5	4,6	OK	1,22	6,8	4,9
10/06/16	0,9	6,5	4,6	OK	1,19	6,7	4,9
13/06/16	0,9	6,5	4,9	OK	1,28	6,7	4,7
14/06/16	0,9	6,5	4,9	OK	1,18	6,7	4,8
15/06/16	0,9	6,5	5,1	OK	1,28	6,7	4,8
16/06/16	0,9	6,5	5,1	OK	1,19	6,7	4,8
17/06/16	0,9	6,5	4,7	OK	1,22	6,7	4,9
20/06/16	0,9	6,5	4,7	OK	1,37	6,7	4,7
21/06/16	0,9	6,8	4,8	OK	1,25	6,7	4,8

INFORME REPORT **333700M**

Año: 16 / Year: 16		Mes: 06-07 / Month: 06-07		Cámara de ensayo / Test chamber			C.2
Fecha Date	Presión del aire Air pressure (0,8 – 1,6 Bar)	Solución salina inicial Initial salt solution		Temperatura Temperature (33 – 37°C)	Solución salina recogida Recovered salt solution		
		pH (6,0 – 7,5)	Concentración Concentration NaCl (%) (4,5-5,5)		Volumen de condensado Volume of condensates (1 – 2 ml/h)	pH (6,5 – 7,2)	Concentración Concentration NaCl (%) (4,5-5,5)
22/06/16	0,9	6,8	4,8	OK	1,21	6,8	4,8
23/06/16	0,9	6,5	4,7	Ok	1,19	6,7	4,8
24/06/16	0,9	6,6	4,7	Ok	1,19	6,7	4,7
27/06/16	0,9	6,5	4,7	Ok	1,27	6,8	4,8
28/06/16	0,9	6,6	4,8	Ok	1,25	6,7	5,0
29/06/16	0,9	6,5	4,7	Ok	1,22	6,8	4,8
30/06/16	0,9	6,5	4,7	Ok	1,28	6,7	4,9
01/07/16	0,9	6,6	4,8	Ok	1,18	6,7	4,7
05/07/16	0,9	6,5	4,7	Ok	1,30	6,7	4,9
06/07/16	0,9	6,5	4,8	Ok	1,25	6,7	4,8
07/07/16	0,9	6,5	4,8	Ok	1,21	6,8	4,8
08/07/16	0,9	6,5	4,7	Ok	1,19	6,7	4,8

INFORME REPORT **333700M**

Año: 16 / Year: 16		Mes: 07 / Month: 07		Cámara de ensayo / Test chamber			C.2
Fecha Date	Presión del aire Air pressure (0,8 – 1,6 Bar)	Solución salina inicial Initial salt solution		Temperatura Temperature (33 – 37°C)	Solución salina recogida Recovered salt solution		
		pH (6,0 – 7,5)	Concentración Concentration NaCl (%) (4,5-5,5)		Volumen de condensado Volume of condensates (1 – 2 ml/h)	pH (6,5 – 7,2)	Concentración Concentration NaCl (%) (4,5-5,5)
11/07/16	0,9	6,4	5,0	Ok	1,25	6,7	4,9
12/07/16	0,9	6,5	4,8	Ok	1,22	6,7	4,8
13/07/16	0,9	6,5	4,8	Ok	1,21	6,8	4,9
14/07/16	0,9	6,5	4,7	Ok	1,19	6,7	4,8
15/07/16	0,9	6,5	4,8	Ok	1,26	6,7	4,8
18/07/16	0,9	6,5	5,0	Ok	1,25	6,7	4,9
19/07/16	0,9	6,5	4,8	Ok	1,25	6,7	4,8
20/07/16	0,9	6,5	4,8	Ok	1,25	6,7	4,8
21/07/16	0,9	6,5	4,8	Ok	1,21	6,8	4,8
22/07/16	0,9	6,5	4,7	Ok	1,19	6,7	4,8
26/07/16	0,9	6,4	4,8	Ok	1,18	6,7	4,8
27/07/16	0,9	6,4	4,8	Ok	1,18	6,7	4,8

INFORME REPORT **333700M**

Año: 16 / Year: 16		Mes: 07-08 / Month: 07-08		Cámara de ensayo / Test chamber		C.2	
Fecha Date	Presión del aire Air pressure (0,8 – 1,6 Bar)	Solución salina inicial Initial salt solution		Temperatura Temperature (33 – 37°C)	Solución salina recogida Recovered salt solution		
		pH (6,0 – 7,5)	Concentración Concentration NaCl (%) (4,5-5,5)		Volumen de condensado Volume of condensates (1 – 2 ml/h)	pH (6,5 – 7,2)	Concentración Concentration NaCl (%) (4,5-5,5)
28/07/16	0,9	6,5	4,7	Ok	1,19	6,7	4,9
29/07/16	0,9	6,5	4,8	Ok	1,24	6,7	4,8
01/08/16	0,9	6,2	4,9	Ok	1,34	6,7	5,0

INFORME REPORT **333700M**

RESULTADOS RESULTS
El tiempo inicial de ensayo se ha establecido en 1344 horas. / The initial duration of the test has been established in 1344 hours.

Los controles intermedios se realizan cada 24 y 72 horas. A continuación se describe la evolución de la superficie de las piezas ensayadas. En las figuras siguientes se muestran los detalles más significativos. / Inspections have been made every 24 and 72 hours. Right after is described the evolution of the surface of the tested specimens. The following figures show the most relevant details.

A continuación se describen las inspecciones más relevantes, es decir, las que presentan cambio de aspecto. / Next there are described the most excellent examinations, which present change of aspect.

- **Tiempo de inmersión (h): 504 / Inmersion time (h): 504**

Tras 504 horas de ensayo, en todas las piezas se puede observar el inicio de algunos puntos de corrosión blanca en la superficie expuesta (fig.5 y 6). / After 504 hours of the test, in all the parts can be observed a beginning of some points with white corrosion through the exposed area (figure 5 and 6).

- **Tiempo de inmersión (h): 1344 / Inmersion time (h): 1344**

Al finalizar el ensayo, en todas las piezas ha aumentado la corrosión blanca por la superficie metálica pero se encuentran libres de corrosión roja (ver figuras 2 y 4). // At the end of the test, in all the parts has increased white corrosion through the metallic surface. However, all the parts are free of red rust (see figure 2 and 4).

Observaciones / Remarks

- Ensayo realizado entre el 06/06/16 y 01/08/16 según UNE EN ISO 9227-12 y P-752. / Test carried out from 06/06/16 to 01/08/16 according to UNE EN ISO 9227-12 and P-752.

**REGISTROS
FOTOGRÁFICOS
GRAPHICS**




Figure 1. Nº1-Nº3: Aspecto que presentan las piezas antes del ensayo de niebla salina.
Figure 1. No.1-No.3: Aspect of the parts before the salt spray test exposure.




Figura 2. Nº1-Nº3 (1344 horas): Nivel de corrosión que presentan las piezas tras finalizar el ensayo.
Figure 2. No.1-No.3 (1344 hours): Corrosion level of the parts after the test is finished.

INFORME
REPORT **333700M**

CIF - R48005021 ALIENDALDE AIZUNEA N°6
E-48200 DURANGO (BIZKAIA) TEL. +34 94 6215470




Figure 3. Nº4-Nº5: Aspecto que presentan las piezas antes del ensayo de niebla salina.
Figure 3. No.4-No.5: Aspect of the parts before the salt spray test exposure.




Figura 4. Nº4-Nº5 (1344 horas): Nivel de corrosión que presentan las piezas tras finalizar el ensayo.
Figure 4. No.4-No.5 (1344 hours): Corrosion level of the parts after the test is finished.

**INFORME
REPORT
333700M**




Figura 5. Nº1-Nº3 (504 horas): Aspecto de las piezas tras 504 horas de ensayo.
Figure 5. No.1-No.3 (504 hours): Aspect of the parts after 504 hours of the salt spray exposure time.




Figura 6. Nº4-Nº5 (504 horas): Aspecto de las piezas tras 504 horas de ensayo.
Figure 6. No.4-No.5 (504 hours): Aspect of the parts after 504 hours of the salt spray exposure time.